



**Objaśnienia:**

1. Warstwa z kruszywa kam. (mieszanka) frakcji 5-31.5mm, grub. w-wy 5cm
2. Istniejąca podbudowa z kruszywa kamiennego, uszkodzona
3. Istniejące rowy przydrożne, stan dobry

Przekrój charakterystyczny dla następujących odcinków drogi:

**Jezdnia, km 0+000 – 0+600,**

Emil Idzik, Opole, ul. Sz. Koszyka 4/30, 45-720 Opole tel. kom. 607 083 663			INWESTOR: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów	
OBIEKT:	Remont drogi leśnej – dojazd pożarowy nr 6, Leśnictwo Kroczymiech			
RYSUNEK:	Przekrój konstrukcyjny drogi			
STANOWISKO:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEN:	DATA:	PODPIS:
Projektant:	Marceli Matłosz	281/90 K-ce	Czerwiec, 2021	
Opracowujący:	Mgr inż. Emil Idzik	168/92/OP	Czerwiec, 2021.	
Branża: Drogowa	Rok opracowania: 2021	Skala: 1:50		Egz. nr: 1